

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Présence d'un virus dans certains commutateurs HP

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-209>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-209
Titre	Présence d'un virus dans certains commutateurs HP
Date de la première version	11 avril 2012
Date de la dernière version	–
Source	Bulletin de sécurité HP c03249176 du 10 avril 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Atteinte à l'intégrité des données.

2 Systèmes affectés

Certains commutateurs HP ProCurve 5400 zl, achetés après le 30 avril 2011.

La liste des numéros de série concernés est incluse dans le bulletin de l'éditeur (voir section Documentation).

3 Résumé

Dans certains commutateurs HP, une carte mémoire flash contient un virus. La réutilisation de cette dernière dans un ordinateur peut infecter celui-ci.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention de solutions (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité HP c03249176 du 10 avril 2012 :
<http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03249176>
- Référence CVE CVE-2012-0133 :
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-0133>

Gestion détaillée du document

11 avril 2012 version initiale.