



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PREMIER MINISTRE

**S . G . D . S . N**  
Agence nationale de la sécurité  
des systèmes d'information  
CERTA

Paris, le 27 avril 2006  
N° CERTA-2006-AVI-172

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans 3Com Baseline Switch 2848-SFP Plus

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-AVI-172>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2006-AVI-172
Titre	Vulnérabilité dans 3Com Baseline Switch 2848-SFP Plus
Date de la première version	27 avril 2006
Date de la dernière version	-
Source(s)	Notes de la version 1.0.2.0 de 3Com
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

Déni de service à distance.

## 2 Systèmes affectés

3Com Baseline Switch 2848-SFP Plus en version (*firmware*) antérieure à 1.0.2.0.

## 3 Description

Un utilisateur mal intentionné peut provoquer une instabilité d'un dispositif 3Com Baseline Switch 2848-SFP Plus en envoyant un paquet DHCP de plus de 342 octets.

## 4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## **5 Documentation**

- Notes de la version 1.0.2.0 :  
[http://support.3com.com/infodeli/tools/switches/baseline/3C16486\\_V1\\_0\\_2\\_0\\_readme.pdf](http://support.3com.com/infodeli/tools/switches/baseline/3C16486_V1_0_2_0_readme.pdf)
- Mise à jour du *firmware* en version 1.0.2.0 :  
[http://support.3com.com/infodeli/tools/switches/baseline/3C16486\\_V1\\_0\\_2\\_0.exe](http://support.3com.com/infodeli/tools/switches/baseline/3C16486_V1_0_2_0.exe)

### **Gestion détaillée du document**

**27 avril 2006** version initiale.