

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité du pilote Intel PRO/1000

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2009-AVI-256>

Gestion du document

Référence	CERTA-2009-AVI-256
Titre	Vulnérabilité du pilote Intel PRO/1000
Date de la première version	30 juin 2009
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Intel CS-030543 du 25 juin 2009
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Déni de service à distance.

2 Systèmes affectés

Pilote e1000 (pour cartes réseau Intel PRO/1000) versions antérieures à 7.5.5.

3 Résumé

Une vulnérabilité des pilotes de carte réseau *Intel PRO/1000* permet de réaliser un déni de service à distance.

4 Description

Une vulnérabilité présente dans les pilotes de carte réseau *Intel PRO/1000* permet à un individu distant de réaliser un déni de service au moyen de paquets réseau spécialement conçus.

5 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

6 Documentation

- Bulletin de sécurité Intel CS-030543 du 25 juin 2009 :
<http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030543.htm>
- Référence CVE CVE-2009-1385 :
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-1385>

Gestion détaillée du document

30 juin 2009 version initiale.