

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans HP LaserJet Pro

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2013-AVI-175>

Gestion du document

Référence	CERTA-2013-AVI-175
Titre	Vulnérabilité dans HP LaserJet Pro
Date de la première version	08 mars 2013
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité HP emr_na-c03684249-1 du 06 mars 2013
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque(s)

- contournement de la politique de sécurité

2 Systèmes affectés

- HP LaserJet Pro P1102w CE657A
- HP LaserJet Pro P1102w CE658A
- HP LaserJet Pro P1606dn CE749A
- HP LaserJet Pro M1212nf MFP CE841A
- HP LaserJet Pro M1213nf MFP CE845A
- HP LaserJet Pro M1214nfh MFP CE842A
- HP LaserJet Pro M1216nfh Multifunction Printer CE843A
- HP LaserJet Pro M1217nfw Multifunction Printer CE844A
- HP HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP B4K88A
- HP LaserJet Pro M1219nf MFP CE846A
- HP LaserJet Pro CP1025nw CE914A
- HP LaserJet Pro CP1025nw CE918A

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *HP LaserJet Pro*. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité HP emr_na-c03684249-1 du 06 mars 2013
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03684249-1
- Référence CVE CVE-2012-5215
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-5215>

Gestion détaillée du document

08 mars 2013 version initiale.