

Affaire suivie par :  
CERT-FR

## AVIS DU CERT-FR

**Objet : Multiples vulnérabilités dans les produits Huawei**

### Gestion du document

Référence	CERTFR-2015-AVI-447
Titre	Multiples vulnérabilités dans les produits Huawei
Date de la première version	23 octobre 2015
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Huawei Huawei-SA-20151021-01-Routers du 21 octobre 2015 Bulletin de sécurité Huawei Huawei-SA-20151021-01-USG du 21 octobre 2015
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

### 1 - Risque(s)

- déni de service

### 2 - Systèmes affectés

- NE20E-S version V800R006
- NE20E-S version V800R007C00
- NE40E version V800R006
- NE80E version V800R006
- NE40E-M version V800R006
- NE40E-M2 version V800R006
- NE40E-M version V800R007C00
- NE40E-M2 version V800R007C00
- USG5500 versions antérieures à V300R001C10SPC600
- USG2100 versions antérieures à V300R001C10SPC600
- USG2200 versions antérieures à V300R001C10SPC600
- USG5100 version V300R001C10

### **3 - Résumé**

De multiples vulnérabilités ont été corrigées dans les produits *Huawei*. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service.

### **4 - Solution**

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

### **5 - Documentation**

- Bulletin de sécurité Huawei Huawei-SA-20151021-01-Routers du 21 octobre 2015  
<http://www1.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-457933.htm>
- Bulletin de sécurité Huawei Huawei-SA-20151021-01-USG du 21 octobre 2015  
<http://www1.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-457916.htm>

## **Gestion détaillée du document**

**23 octobre 2015** version initiale.

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>

Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2015-AVI-447>

---